

Informazioni tecniche

034.2018

Svettatoio a batteria STIHL ASA 85 – Modello 4861

Indice

- 1 Descrizione tecnica
- 2 Documenti aggiuntivi
- 3 Parti di ricambio
- 4 Lame

1 Descrizione tecnica

Per migliorare le prestazioni di taglio, verranno introdotte nuove lame con geometria modificata e affilatura ottimizzata.

2 Documenti aggiuntivi

Oltre alle presenti informazioni tecniche, rispettare i seguenti documenti:

- Istruzioni per l'uso STIHL ASA 85
- Elenco ricambi STIHL ASA 85
- Istruzioni di riparazione STIHL ASA 85

3 Parti di ricambio

| Voce | Denominazione | prima | attuale | Note |
|------|--|---------------|---------------|-------|
| 1 | Lama Contrassegno: 4861/1 | 4861 702 2300 | --- | 3) 7) |
| 2 | Lama Contrassegno: ASA 85B | --- | 4861 702 2303 | 6) 7) |
| 3 | Controlama Contrassegno: senza contrassegno | 4861 820 7500 | --- | 3) 7) |
| 4 | Controlama Contrassegno: ASA 85B | --- | 4861 820 7502 | 6) 7) |
| 5 | Distanziatore | --- | 4861 713 8800 | 6) 7) |
| 6 | Set lame; comprendente le voci 2, 4, 5 | --- | 4861 007 4200 | 5) 7) |

Introduzione della modifica: da febbraio 2019 circa

Note:


- 1) Particolare di versione precedente non più disponibile in produzione
- 2) Particolare di versione precedente disponibile anche in futuro per macchine anteriori
- 3) Particolare di versione precedente ancora disponibile in produzione fino all'esaurimento delle scorte
- 4) Particolare di versione precedente disponibile anche per le nuove macchine
- 5) Particolare di versione nuova utilizzabile anche per le macchine anteriori
- 6) Particolare di versione nuova non utilizzabile per le macchine anteriori
- 7) Ved. "Istruzioni di riparazione"
- 8) Sono compresi solo i componenti interessati dalla modifica. I componenti non indicati rimangono invariati.
- 9) Particolare di versione precedente disponibile anche in futuro per altre serie di costruzione.

4 Lama

4.1 Spiegazione

Per migliorare le prestazioni di taglio, verranno introdotte nuove lame con geometria modificata e affilatura ottimizzata. Per il montaggio delle nuove lame è stato introdotto un nuovo distanziatore. Rispetto a quelle precedenti, la nuova lama è più sottile e la nuova controlama è più spessa.

4.2 Approvvigionamento dei ricambi



in alto: particolari di versione precedente:

Lama 4861 702 2300
Controlama 4861 820 7500

sotto: nuovi particolari:

Lama 4861 702 2303
Controlama 4861 820 7502
Distanziatore 4861 713 8800

Le lame di versione precedente sono disponibili solo più fino all'esaurimento delle scorte.

4.3 Istruzioni di riparazione

Le lame di versione precedente e quelle nuove non possono essere utilizzate insieme. Le nuove lame e il nuovo distanziatore sono disponibili come set per il montaggio nelle macchine anteriori.

4.4 Montare le nuove lame con distanziatore

